МОНОЛИТНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ФРЕЗЫ

Содержание

Конструкция	Покрытие	Зубья	Обозначение	Серия	Диапазон диаметров	Материал										стр.			
						P	M	K	N		S	H		Спецификация	Режимы резания				
						Углеродистая сталь	Легированная сталь	Нержавеющая сталь	Чугун	Алюминиевый сплав	Цветные металлы	Графит	Композитные материалы			Жаропрочные сплавы	Титановые сплавы	45-55 HRC	55-60 HRC
Торцевая фреза	AlTiN	2	WGE-2F		1-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							4	54
	AlTiN	2	WGX-2F		2-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							5	54
	AlTiN	2	WGL2F		1-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							5	54
	AlTiN	4	WGX-4F		4-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							5	54
	AlTiN	3	WGE-3F		1-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓							6	54
	AlTiN	4	WGL-4F		3-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							6	54
	AlTiN	4	WGE-4F		1-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							7	54
	AlTiN	6	WGE-6F		6-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							7	54
	AlCrSiN	2	WTE-2F		1-20	✓	✓	✓	✓									8	62
	AlCrSiN	2	WTX-2F		2-20	✓	✓	✓	✓									9	62
	AlCrSiN	2	WTL-2F		2-20	✓	✓	✓	✓									9	62
	AlCrSiN	3	WTE-3F		2-25	✓	✓	✓	✓									9	62
	AlCrSiN	4	WTE-4F		1-20	✓	✓	✓	✓									10	62
	AlCrSiN	4	WTX-4F		1-20	✓	✓	✓	✓									11	62
	AlCrSiN	4	WTL-4F		2-20	✓	✓	✓	✓									12	62
	AlCrSiN	6	WTE-6F		6-20	✓	✓	✓	✓									12	62
	AlCrSiN	3	WUE-3F		3-20	✓	✓	✓	✓									12	60
	AlCrSiN	3	WUE-3F...C		6-16	✓	✓	✓	✓									13	60
	AlCrSiN	4	WPE-4F...C		3-20	✓	✓	✓	✓									13	60
	AlCrSiN	4	WPE-4F		2-20	✓	✓	✓	✓									13	60
	AlCrSiN	4	WPL-4F...C		3-20	✓	✓	✓	✓									14	60
	AlTiN	4	WGE-4F...B		6-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							14	56
	AlTiN	2	WGL-2F...M		0.8-2	✓	✓	✓	✓									14	55
	AlTiN	2	WME-2F		0.5-20	✓	✓	✓	✓				✓	✓				15	58
	AlTiN	4	WME-4F		1-20	✓	✓	✓	✓				✓	✓				15	58
	AlTiN	4	WME-4F...M		2-20	✓	✓	✓	✓				✓	✓				16	58
	AlTiN	4	WME-4F...V		1-12	✓	✓	✓	✓				✓	✓				16	58
	AlCrSiN	4	WWC-4F...C		2-12	✓	✓	✓	✓				✓	✓				16	58
	AlCrSiN	4	WWE-4F...C		2-12	✓	✓	✓	✓				✓	✓				17	58
			2	WAE-2F		1-20					✓	✓						17	51
			2	WAX-2F		2-20					✓	✓						18	51
			2	WAL-2F		2-20					✓	✓						18	51
			3	WAE-3F		2-20					✓	✓						18	51
			3	WAX-3F		2-20					✓	✓						18	51
			3	WAL-3F		2-20					✓	✓						19	51
			2	WNE-2F		1-12					✓	✓						19	59
			3	WNE-3F		2-12					✓	✓						19	59
			4	WNE-4F		4-12					✓	✓						20	59
	U-DIA	2	WXE-2F		2-12						✓							20	63
	U-DIA	3	WXE-3F		2-12						✓							20	63
U-DIA	4	WXE-4F		2-12						✓							20	63	
AlCrN	4	WSE-4F		2-20	✓	✓	✓					✓					21	61	
AlTiN	2	WHE-2F		0.5-20										✓			21	57	
AlTiN	4	WHE-4F		1-20										✓			22	57	
AlTiN	4	WHL-4F		3-10										✓			22	57	
AlTiN	6	WHE-6F		6-20										✓			22	57	
TiAlCrSiN	4	WZE-4F		1-12			✓							✓	✓		23	64	
TiAlCrSiN	4	WZL-4F		1-12			✓							✓	✓		23	64	
AlTiN	2	WZE-2F...M		0.4-2										✓	✓		23	64	

✓ - оптимальное применение

✓ - возможное применение

Длина		Количество зубьев		Форма торца		Размер			Отверстие под СОЖ	
C	стандартной длины с короткой рабочей частью	2	2-зубые	F	плоский торец	рабочей части			I с отверстием под внутреннюю подачу СОЖ	
E	стандартной длины со стандартной рабочей частью	3	3-зубые	B	радиусный торец	фаски				
L	длинные со стандартной рабочей частью	4	4-зубые			шейки				
X	длинные с длинной рабочей частью	5	5-зубые			радиуса				
		6	6-зубые							

W O C - 5 F 160 10 R I

Применяемость	
G	универсальное применение покрытие AlTiN угол спирали 30°
T	универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны покрытие AlCrSiN угол спирали 30°-35°
U	универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC покрытие AlCrSiN угол спирали 47°45°43°
P	универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC покрытие AlCrSiN угол спирали 35°38°
M	по нержавеющей сталям покрытие AlTiN угол спирали 35°
W	по нержавеющей сталям покрытие AlCrSiN угол спирали 36°38°
A	по алюминиевым и медным сплавам без покрытия угол спирали 45°
N	по алюминиевым и медным сплавам без покрытия угол спирали 40°
X	по графиту покрытие U-Dia угол спирали 40°
S	по титановым сплавам покрытие AlCrN угол спирали 36°39°
H	по закаленным сталям твердостью до 55 HRC покрытие AlTiN угол спирали 45°
Z	по закаленным сталям твердостью до 60 HRC покрытие TiAlCrSiN угол спирали 30°
B	по алюминиевым и медным сплавам без покрытия угол спирали 30°
D	по алюминиевым и медным сплавам без покрытия угол спирали 30°
F	по титановым сплавам покрытие AlTiN угол спирали 28°30°
I	по титановым сплавам покрытие AlCrN угол спирали 40°
O	по титановым сплавам покрытие AlCrN угол спирали 42°
R	универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны покрытие AlCrSiN угол спирали 30°
C	универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны покрытие AlCrSiN угол спирали 30°
Y	применение по композитным материалам покрытие U-Dia угол спирали 15°/40°

Диаметр		Особенности рабочей части	
диаметр		B	черновые
первая цифра 6 вместо 0 означает исполнение хвостовика диаметром 6		V	черновые по нержавеющей стали
		C	фаска
		M	удлиненная шейка
		R	радиус кромки

WGE-2F

"G" - универсальное применение

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01505	1.5	5	50	4	●
-02006	2	6	50	4	○
-02506	2.5	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	●
-63009	3	9	50	6	●
-03509	3.5	9	50	4	●
-63509	3.5	9	50	6	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-04511	4.5	11	50	6	●
-05013	5	13	50	6	○
-06016	6	16	50	6	●
-06516	6.5	16	60	8	●
-07020	7	20	60	8	○
-07520	7.5	20	60	8	●
-08020	8	20	60	8	●
-08523	8.5	23	75	10	●
-09023	9	23	75	10	●
-09525	9.5	25	75	10	●
-10025	10	25	75	10	●
-10526	10.5	26	75	12	●
-11028	11	28	75	12	●
-12030	12	30	75	12	●
-14034	14	34	100	14	○
-15036	15	36	90	16	○
-16036	16	36	100	16	●
-17040	17	40	100	20	○
-18040	18	40	100	18	●
-19040	19	40	100	20	●
-20045	20	45	100	20	●

P		M		K		N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3		
v	v	v	v	v	v

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

WGX-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02015	2	15	75	4	○
-03025	3	25	75	4	●
-04030	4	30	75	4	●
-05030	5	30	75	6	●
-06035	6	35	75	6	●
-08040	8	40	100	8	●
-10045	10	45	100	10	○
-12050	12	50	100	12	●
-14055	14	55	100	14	●
-16050	16	50	150	16	●
-16060	16	60	150	16	●
-18065	18	65	150	18	●
-20070	20	70	150	20	●

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

WGL-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	75	4	●
-03009	3	9	75	4	●
-63012	3	12	75	6	●
-04011	4	11	75	4	○
-05020	5	20	75	6	●
-06016	6	16	100	6	○
-06020	6	20	100	6	○
-08020	8	20	75	8	●
-08025	8	25	100	8	●
-10030	10	30	100	10	●
-12035	12	35	100	12	●
-16036	16	36	150	16	●
-20045	20	45	150	20	○

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

WGX-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-04030	4	30	75	4	●
-05030	5	30	75	6	●
-06030	6	30	100	6	○
-06035	6	35	75	6	●
-08040	8	40	100	8	●
-10045	10	45	100	10	●
-12040	12	40	150	12	●
-12050	12	50	100	12	●
-16050	16	50	150	16	●
-16060	16	60	150	16	●
-20070	20	70	150	20	●

WGE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-06516	6.5	16	60	8	○
-08020	8	20	60	8	●
-09524	9.5	24	75	10	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-18040	18	40	100	18	●
-20045	20	45	100	20	●
-25050	25	50	100	25	○

"G" - универсальное применение

P		M		K		N	
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	
v	v	v	v	v	v		

WGL-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-03009	3	9	75	4	●
-63012	3	12	75	6	●
-04011	4	11	75	4	●
-64015	4	15	75	6	●
-05020	5	20	75	6	○
-06016	6	16	100	6	○
-06020	6	20	75	6	○
-08020	8	20	75	8	○
-08025	8	25	100	8	●
-10030	10	30	100	10	●
-10035	10	35	150	10	●
-12035	12	35	100	12	●
-16036	16	36	150	16	●
-20045	20	45	150	20	○

"G" - универсальное применение

P		M		K		N	
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	
v	v	v	v	v	v

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V	V	V	

WGE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01505	1.5	5	50	4	○
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-03006	3	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	●
-63006	3	6	50	6	●
-63009	3	9	50	6	●
-03511	3.5	11	50	4	●
-63509	3.5	9	50	6	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-04511	4.5	11	50	6	●
-05008	5	8	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-05513	5.5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-06516	6.5	16	60	8	○
-07020	7	20	60	8	●
-07520	7.5	20	60	8	●
-08020	8	20	60	8	●
-08523	8.5	23	75	10	●
-09023	9	23	75	10	○
-09525	9.5	25	75	10	●
-10025	10	25	75	10	●
-11028	11	28	75	12	●
-12030	12	30	75	12	○
-13032	13	32	90	14	●
-14034	14	34	100	14	●
-15036	15	36	100	16	○
-16036	16	36	100	16	●
-17038	17	38	100	18	●
-18038	18	38	100	18	●
-20045	20	45	100	20	●

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V	V	V	

WGE-6F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-06015	6	15	50	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	○
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	○

WTE-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-02506	2.5	6	50	4	○
-02508	2.5	8	50	4	●
-03009	3	9	50	4	●
-63009	3	9	50	6	●
-03509	3.5	9	50	4	○
-63509	3.5	9	50	6	○
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-04511	4.5	11	50	6	○
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-06516	6.5	16	60	8	○
-07020	7	20	60	8	●
-07520	7.5	20	60	8	○
-08020	8	20	60	8	●
-08523	8.5	23	75	10	○
-09023	9	23	75	10	●
-09525	9.5	25	75	10	○
-10025	10	25	75	10	●
-10526	10.5	26	75	12	○
-11028	11	28	75	12	●
-12030	12	30	75	12	●
-14034	14	34	100	14	●
-15036	15	36	90	16	○
-16036	16	36	100	16	●
-17040	17	40	100	20	○
-18040	18	40	100	18	●
-19040	19	40	100	20	○
-20045	20	45	100	20	●

"T" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WTL-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	75	4	○
-03009	3	9	75	4	○
-63012	3	12	75	6	○
-04011	4	11	75	4	○
-05020	5	20	75	6	○
-06016	6	16	100	6	○
-06020	6	20	100	6	○
-08020	8	20	75	8	○
-08025	8	25	100	8	○
-10030	10	30	100	10	○
-12035	12	35	100	12	○
-16036	16	36	150	16	○
-20045	20	45	150	20	○

WTE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	○
-04011	4	11	50	4	○
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	○
-06516	6.5	16	60	8	○
-08020	8	20	60	8	○
-09524	9.5	24	75	10	○
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	○
-16036	16	36	100	16	○
-18040	18	40	100	18	○
-20045	20	45	100	20	○
-25050	25	50	100	25	○

WTX-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02015	2	15	75	4	○
-03025	3	25	75	4	○
-04030	4	30	75	4	○
-05030	5	30	75	6	●
-06035	6	35	75	6	○
-08040	8	40	100	8	○
-10045	10	45	100	10	●
-12050	12	50	100	12	○
-14055	14	55	100	14	●
-16050	16	50	150	16	○
-16060	16	60	150	16	○
-18065	18	65	150	18	○
-20070	20	70	150	20	○

WTE-4F

"T" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v			

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01505	1.5	5	50	4	●
-61505	1.5	5	50	6	●
-02006	2	6	50	4	●
-62006	2	6	50	6	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-62508	2.5	8	50	6	●
-63006	3	6	50	6	○
-03009	3	9	50	4	●
-63009	3	9	50	6	●
-03511	3.5	11	50	4	●
-63509	3.5	9	50	6	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-04511	4.5	11	50	6	●
-05008	5	8	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-05516	5.5	16	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-06516	6.5	16	60	8	●
-07020	7	20	60	8	●
-07520	7.5	20	60	8	○
-08020	8	20	60	8	●
-08523	8.5	23	75	10	●
-09023	9	23	75	10	●
-09525	9.5	25	75	10	○
-10025	10	25	75	10	●
-11028	11	28	75	12	●
-12030	12	30	75	12	●
-13032	13	32	100	14	●
-14032	14	32	75	14	●
-14034	14	34	100	14	●
-15036	15	36	100	16	●
-16036	16	36	100	16	●
-16040	16	40	100	16	●
-16045	16	45	100	16	●
-17038	17	38	100	18	○
-18045	18	45	100	18	●
-20045	20	45	100	20	●

"T" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
∨	∨	∨	∨			

WTX-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01004	1	4	50	4	○
-02010	2	10	50	4	●
-03015	3	15	60	4	●
-63015	3	15	60	6	●
-04020	4	20	60	4	●
-64020	4	20	75	6	●
-04030	4	30	75	4	○
-05025	5	25	75	6	●
-05030	5	30	75	6	○
-06030	6	30	75	6	●
-06035	6	35	75	6	○
-08035	8	35	100	8	●
-08040	8	40	100	8	○
-10045	10	45	100	10	●
-10050	10	50	100	10	●
-12045	12	45	100	12	●
-12050	12	50	100	12	●
-14045	14	45	100	14	●
-16050	16	50	150	16	○
-16060	16	60	150	16	●
-16070	16	70	150	16	●
-18070	18	70	150	18	●
-20070	20	70	150	20	●

WTL-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02010	2	10	75	4	●
-03012	3	12	75	4	●
-04011	4	11	75	4	●
-04015	4	15	75	4	○
-05020	5	20	75	6	○
-06016	6	16	75	6	○
-06020	6	20	75	6	○
-08020	8	20	75	8	○
-08025	8	25	100	8	●
-10030	10	30	100	10	○
-10035	10	35	100	10	○
-12035	12	35	100	12	●
-16036	16	36	150	16	○
-20045	20	45	150	20	○

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v			

WTE-6F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-06015	6	15	50	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○
-16036	16	36	100	16	○
-20045	20	45	100	20	○

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v			

WUE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-03009	3	9	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

"У" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v

"U" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"P" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"P" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WUE-3F...C

Ordering code	D	Lc	C	L	d	Stock
-06020	6	16	0.2	50	6	●
-08020	8	20	0.2	75	8	●
-10030	10	25	0.3	75	10	●
-12030	12	30	0.3	75	12	●
-16030	16	36	0.3	100	16	○

WPE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

WPE-4F...C

Ordering code	D	Lc	C	L	d	Stock
-03003	3	9	0.03	50	4	○
-03013	3	9	0.13	50	4	○
-04004	4	11	0.04	50	4	●
-04018	4	11	0.18	50	4	●
-05005	5	13	0.05	50	6	○
-05020	5	13	0.2	50	6	●
-06006	6	16	0.06	50	6	○
-06020	6	16	0.2	50	6	●
-08008	8	20	0.08	60	8	●
-08020	8	20	0.2	60	8	●
-10010	10	25	0.1	75	10	●
-10030	10	25	0.3	75	10	●
-12012	12	30	0.12	75	12	○
-12030	12	30	0.3	75	12	●
-16015	16	36	0.15	100	16	○
-16040	16	36	0.4	100	16	●
-20015	20	45	0.15	100	20	○
-20050	20	45	0.5	100	20	○

WPL-4F...C

Ordering code	D	Lc	C	d2	L1	L	d	Stock
-03013	3	10	0.13	2.9	18	75	4	●
-04018	4	12	0.18	3.8	20	75	4	●
-06020	6	16	0.2	5.8	24	100	6	○
-08020	8	20	0.2	7.5	30	100	8	●
-10030	10	25	0.3	9.5	40	150	10	●
-12030	12	30	0.3	11	40	150	12	●
-16040	16	36	0.4	15	50	150	16	○
-20050	20	45	0.5	19	60	150	20	○

"P" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v			

WGE-4F...B

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-06015	6	15	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v	v	v	

WGL-2F...M

Ordering code	D	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-00802	0.8	1.2	0.75	2	50	4	○
-00804	0.8	1.2	0.75	4	50	4	○
-00806	0.8	1.2	0.75	6	50	4	○
-01006	1.0	1.5	0.95	6	50	4	○
-01008	1.0	1.5	0.95	8	50	4	○
-01010	1.0	1.5	0.95	10	50	4	●
-01508	1.5	2.0	1.44	8	50	4	○
-01510	1.5	2.0	1.44	10	50	4	○
-01512	1.5	2.0	1.44	12	50	4	●
-02008	2.0	3.0	1.92	8	50	4	○
-02010	2.0	3.0	1.92	10	50	4	○
-02012	2.0	3.0	1.92	12	50	4	●

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v

"M" - по нержавеющей стали

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓

"M" - по нержавеющей стали

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓

WME-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-00501	0.5	1	50	4	●
-00802	0.8	2	50	4	○
-01003	1	3	50	4	○
-01504	1.5	4	50	4	○
-02006	2	6	50	4	○
-02508	2.5	8	50	4	○
-63008	3	8	50	6	●
-03009	3	9	50	4	●
-03510	3.5	10	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

WME-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-63008	3	8	50	6	●
-03009	3	9	50	4	●
-03510	3.5	10	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	○
-20045	20	45	100	20	○

WME-4F...M

Ordering code	D	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-02008	2	4	1.9	8	50	4	●
-04012	4	8	3.8	12	50	4	●
-06018	6	13	5.8	18	50	6	●
-08025	8	19	7.5	25	60	8	○
-10032	10	22	9.5	32	75	10	○
-12034	12	24	11	34	75	12	●
-16036	16	26	15	36	100	16	●
-20040	20	28	19	40	100	20	●

"M" - по нержавеющей стали

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
▼	▼	▼	▼

WME-4F...V

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01503	1.5	3.5	50	4	○
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-03009	3	9	50	4	●
-03510	3.5	10	50	4	●
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	○

"M" - по нержавеющей стали

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
▼	▼	▼	▼

WWC-4F...C

Ordering code	D	Lc	C	L	d	Stock
-02002	2	4	0.02	50	6	●
-03003	3	6	0.03	50	6	●
-04004	4	8	0.04	50	6	●
-05005	5	9	0.05	50	6	●
-06006	6	10	0.06	50	6	●
-08008	8	12	0.08	60	8	●
-10010	10	14	0.10	75	10	●
-12012	12	16	0.12	75	12	●

"W" - по нержавеющей стали

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
▼	▼	▼	▼

"W" - по нержавеющей стали

P	M	K	S
1.1	2.1	3.1	5.1
1.2	2.1	3.1	5.2
✓	✓	✓	✓

WWE-4F...C

Ordering code	D	Lc	C	L	d	Stock
-02002	2	6	0.02	50	6	●
-03003	3	9	0.03	50	6	●
-04004	4	11	0.04	50	6	●
-05005	5	13	0.05	50	6	●
-06006	6	15	0.06	50	6	●
-08008	8	20	0.08	60	8	●
-10010	10	25	0.10	75	10	●
-12012	12	30	0.12	75	12	●

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P	M	K	N		
1.1	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
			✓	✓	

WAE-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-03009	3	9	50	4	●
-63009	3	9	50	6	●
-04006	4	6	50	4	○
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	●
-04512	4.5	12	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-05516	5.5	16	50	6	●
-06006	6	6	50	6	○
-06012	6	12	50	6	○
-06016	6	16	50	6	●
-07020	7	20	60	8	●
-08020	8	20	60	8	●
-09023	9	23	75	10	●
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	○
-20045	20	45	100	20	○

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P	M	K	N		
1.1	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
			✓	✓	

WAX-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02020	2	20	75	4	○
-03025	3	25	75	4	●
-04030	4	30	75	4	○
-05030	5	30	75	6	●
-06035	6	35	75	6	○
-08040	8	40	100	8	●
-10045	10	45	100	10	○
-12050	12	50	100	12	●
-16060	16	60	150	16	○
-20070	20	70	150	20	○

WAL-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	75	4	●
-03009	3	9	75	4	○
-04010	4	10	75	4	●
-06016	6	16	75	6	●
-08020	8	20	100	8	●
-10025	10	25	100	10	○
-12030	12	30	100	12	○
-16036	16	36	150	16	●
-20045	20	45	150	20	●

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓	✓	

WAE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	○
-01504	1.5	4	50	4	○
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-03009	3	9	50	4	○
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	○
-05013	5	13	50	6	●
-06012	6	12	50	6	○
-06016	6	16	50	6	●
-07020	7	20	60	8	●
-08020	8	20	60	8	●
-09023	9	23	75	10	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-18038	18	38	100	18	●
-20045	20	45	100	20	●

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓	✓	

WAX-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02020	2	20	75	4	●
-03025	3	25	75	4	●
-04030	4	30	75	4	●
-05030	5	30	75	6	○
-06035	6	35	75	6	●
-08040	8	40	100	8	●
-10045	10	45	100	10	●
-12050	12	50	100	12	○
-16060	16	60	150	16	○
-20070	20	70	150	20	○

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓	✓

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WAL-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02008	2	8	75	4	○
-03010	3	10	75	4	○
-04012	4	12	75	4	●
-06016	6	16	75	6	●
-08020	8	20	100	8	○
-10025	10	25	100	10	●
-12030	12	30	100	12	○
-16036	16	36	150	16	○
-20045	20	45	150	20	○

"N" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WNE-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	●
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-03009	3	9	50	4	●
-04011	4	11	50	4	○
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●

"N" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WNE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	●
-03009	3	9	50	4	○
-04011	4	11	50	4	●
-64011	4	11	50	6	○
-05013	5	13	50	6	●
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●

WNE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-04011	4	11	50	4	○
-06016	6	16	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○

WXE-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	○
-04010	4	10	50	4	○
-05013	5	13	50	6	○
-06015	6	15	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○

WXE-3F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	○
-04010	4	10	50	4	○
-05013	5	13	50	6	○
-06015	6	15	50	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○

WXE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03009	3	9	50	4	○
-04010	4	10	50	4	○
-05013	5	13	50	6	○
-06015	6	15	50	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○

"N" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v		v

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v		v

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v		v

"S" - по титановым сплавам

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓			✓

"H" - по закаленным сталям твёрдостью до 55 HRC

P		M	K	H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2
				✓	

WSE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-02006	2	6	50	4	○
-03006	3	6	50	4	○
-04010	4	10	50	4	●
-05010	5	10	50	6	○
-06015	6	15	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

WHE-2F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-00501	0.5	1.5	50	4	●
-01003	1	3	50	4	●
-01504	1.5	4	50	4	●
-02006	2	6	50	4	●
-02508	2.5	8	50	4	○
-03009	3	9	50	4	●
-63009	3	9	50	6	●
-04010	4	10	50	4	●
-64010	4	10	50	6	●
-05013	5	13	50	6	●
-06015	6	15	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	●
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	●

WHE-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-01003	1	3	50	4	○
-01504	1.5	4	50	4	○
-02006	2	6	50	4	○
-02508	2.5	8	50	4	○
-03009	3	9	50	4	○
-63009	3	9	50	6	○
-04010	4	10	50	4	○
-64010	4	10	50	6	○
-05013	5	13	50	6	○
-06015	6	15	50	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-09023	9	23	75	10	○
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	○
-16036	16	36	100	16	○
-20045	20	45	100	20	○

"Н" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			6.2
			v

WHL-4F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-03012	3	12	75	4	●
-04015	4	15	75	4	●
-06020	6	20	100	6	●
-08025	8	25	100	8	●
-10030	10	30	100	10	●

"Н" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			6.2
			v

WHE-6F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-06015	6	15	50	6	●
-08020	8	20	60	8	●
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	75	12	●
-16036	16	36	100	16	●
-20045	20	45	100	20	○

"Н" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			6.2
			v

**"Z" - по закаленным сталям
твердостью до 60 HRC**

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
	✓		✓

**"Z" - по закаленным сталям
твердостью до 60 HRC**

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
	✓		✓

**"Z" - по закаленным сталям
твердостью до 60 HRC**

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			✓

WZE-4F

Ordering code	D	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-01003-H	1	2	0.96	3	50	4	●
-01505-H	1.5	3	1.44	4.5	50	4	●
-02006-H	2	4	1.92	6	50	4	●
-03009-H	3	6	2.88	9	50	4	●
-04012-H	4	8	3.85	12	50	4	●
-05015-H	5	10	4.8	15	50	6	●
-06018-H	6	12	5.8	18	50	6	●
-08024-H	8	16	7.8	24	60	8	●
-10030-H	10	20	9.8	30	75	10	●
-12036-H	12	24	11.8	36	75	12	●

WZL-4F

Ordering code	D	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-01003-H	1	2	0.96	3	60	4	○
-01505-H	1.5	3	1.44	4.5	60	4	○
-02006-H	2	4	1.92	6	60	4	○
-03009-H	3	6	2.88	9	60	4	○
-04012-H	4	8	3.85	12	60	4	○
-05015-H	5	10	4.8	15	60	6	○
-06018-H	6	12	5.8	18	60	6	●
-08024-H	8	16	7.8	24	75	8	●
-10030-H	10	20	9.8	30	100	10	●
-12036-H	12	24	11.8	36	100	12	●

WZE-2F...M

Ordering code	D	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-00401	0.4	0.6	0.36	1	50	4	○
-00402	0.4	0.6	0.36	2	50	4	○
-00403	0.4	0.6	0.36	3	50	4	●
-00602	0.6	0.8	0.56	2	50	4	○
-00604	0.6	0.8	0.56	4	50	4	●
-00606	0.6	0.8	0.56	6	50	4	●
-08002	0.8	1.2	0.75	2	50	4	○
-00804	0.8	1.2	0.75	4	50	4	○
-00806	0.8	1.2	0.75	6	50	4	●
-01006	1.0	1.5	0.95	6	50	4	○
-01008	1.0	1.5	0.95	8	50	4	●
-01010	1.0	1.5	0.95	10	50	4	●
-01508	1.5	2.0	1.44	8	50	4	●
-01510	1.5	2.0	1.44	10	50	4	●
-01512	1.5	2.0	1.44	12	50	4	●
-02008	2.0	3.0	1.92	8	50	4	○
-02010	2.0	3.0	1.92	10	50	4	●
-02012	2.0	3.0	1.92	12	50	4	●

WGE-2F...R

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V	V	V	V

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-01001	1	3	0.1	50	4	●
-02002	2	6	0.2	50	4	●
-03002	3	9	0.2	50	4	●
-63002	3	9	0.2	50	6	●
-03003	3	9	0.3	50	4	●
-63003	3	9	0.3	50	6	●
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-63005	3	9	0.5	50	6	●
-04002	4	11	0.2	50	4	●
-64002	4	11	0.2	50	6	●
-04003	4	11	0.3	50	4	●
-64003	4	11	0.3	50	6	●
-04005	4	11	0.5	50	4	●
-64005	4	11	0.5	50	6	●
-04010	4	11	1	50	4	●
-05002	5	13	0.2	50	6	●
-05003	5	13	0.3	50	6	●
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-05010	5	13	1	50	6	●
-05015	5	13	1.5	50	6	●
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-06020	6	16	2	50	6	●
-08003	8	20	0.3	60	8	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10003	10	25	0.3	75	10	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-10030	10	25	3	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12030	12	30	3	75	12	●
-16010	16	36	1	100	16	○
-16020	16	36	2	100	16	○
-16030	16	36	3	100	16	○

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V	V	V	

WGL-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	15	0.5	75	6	●
-06010	6	15	1	75	6	●
-06015	6	15	1.5	75	6	○
-08005	8	20	0.5	100	8	●
-08010	8	20	1	100	8	○
-08015	8	20	1.5	100	8	●
-10005	10	25	0.5	100	10	○
-10010	10	25	1	100	10	○
-10015	10	25	1.5	100	10	●
-10020	10	25	2	100	10	●
-12005	12	30	0.5	100	12	○
-12010	12	30	1	100	12	●
-12015	12	30	1.5	100	12	●
-12020	12	30	2	100	12	○
-16005	16	36	0.5	150	16	●
-16010	16	36	1	150	16	●
-16015	16	36	1.5	150	16	●
-16020	16	36	2	150	16	○

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V	V	V	

WGL-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	15	0.5	75	6	○
-06010	6	15	1	75	6	○
-08005	8	20	0.5	100	8	○
-08010	8	20	1	100	8	●
-08015	8	20	1.5	100	8	●
-08020	8	20	2	100	8	○
-10005	10	25	0.5	100	10	●
-10010	10	25	1	100	10	●
-10015	10	25	1.5	100	10	●
-10020	10	25	2	100	10	○
-12005	12	30	0.5	100	12	○
-12010	12	30	1	100	12	●
-12015	12	30	1.5	100	12	●
-12020	12	30	2	100	12	○
-12030	12	30	3	100	12	○
-16005	16	36	0.5	150	16	○
-16010	16	36	1	150	16	○
-16015	16	36	1.5	150	16	●
-16020	16	36	2	150	16	○
-16030	16	36	3	150	16	●

WGE-4F...R

"G" - универсальное применение

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-02002	2	6	0.2	50	4	○
-03002	3	9	0.2	50	4	●
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	○
-04002	4	11	0.2	50	4	●
-04003	4	11	0.3	50	4	●
-04005	4	11	0.5	50	4	○
-04010	4	11	1	50	4	●
-05002	5	13	0.2	50	6	●
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-05010	5	13	1	50	6	●
-05015	5	13	1.5	50	6	●
-06005	6	16	0.5	50	6	○
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-08003	8	20	0.3	60	8	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10003	10	25	0.3	75	10	●
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-10025	10	25	2.5	75	10	●
-10030	10	25	3	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12025	12	30	2.5	75	12	●
-12030	12	30	3	75	12	●
-16005	16	36	0.5	100	16	●
-16010	16	36	1	100	16	○
-16020	16	36	2	100	16	○
-16030	16	36	3	100	16	○

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v	v	v	v

"T" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны

P		M		K		N	
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	
v	v	v	v				

WTE-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-01002	1	3	0.2	50	4	●
-02002	2	6	0.2	50	4	○
-03002	3	9	0.2	50	4	○
-63002	3	9	0.2	50	6	○
-03003	3	9	0.3	50	4	●
-63003	3	9	0.3	50	6	○
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-63005	3	9	0.5	50	6	○
-04002	4	11	0.2	50	4	○
-64002	4	11	0.2	50	6	○
-04003	4	11	0.3	50	4	○
-64003	4	11	0.3	50	6	○
-04005	4	11	0.5	50	4	○
-64005	4	11	0.5	50	6	○
-04010	4	11	1	50	4	○
-05002	5	13	0.2	50	6	○
-05003	5	13	0.3	50	6	●
-05005	5	13	0.5	50	6	○
-05010	5	13	1	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-06020	6	16	2	50	6	○
-08003	8	20	0.3	60	8	○
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10003	10	25	0.3	75	10	○
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-10030	10	25	3	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12030	12	30	3	75	12	●
-16010	16	36	1	100	16	○
-16020	16	36	2	100	16	○
-16030	16	36	3	100	16	○

WTE-4F...R

**"T" - универсальное применение со
смещением к более высокой
твердости до 48 HRC и чугуну**

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v			

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-01502	1.5	5	0.2	50	4	○
-02002	2	6	0.2	50	4	●
-03002	3	9	0.2	50	4	●
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-04002	4	11	0.2	50	4	○
-04003	4	11	0.3	50	4	○
-04005	4	11	0.5	50	4	●
-04010	4	11	1	50	4	●
-04510	4.5	12	1	50	6	●
-05002	5	13	0.2	50	6	○
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-05010	5	13	1	50	6	●
-05015	5	13	1.5	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-08003	8	20	0.3	60	8	○
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10003	10	25	0.3	75	10	○
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	○
-10025	10	25	2.5	75	10	○
-10030	10	25	3	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	○
-12025	12	30	2.5	75	12	○
-12030	12	30	3	75	12	○
-16005	16	36	0.5	100	16	●
-16010	16	36	1	100	16	●
-16020	16	36	2	100	16	○
-16030	16	36	3	100	16	●

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WTL-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	16	0.5	75	6	●
-06010	6	16	1	75	6	●
-06015	6	16	1.5	75	6	○
-08005	8	20	0.5	100	8	○
-08010	8	20	1	100	8	○
-08015	8	20	1.5	100	8	○
-10005	10	25	0.5	100	10	●
-10010	10	25	1	100	10	●
-10015	10	25	1.5	100	10	○
-10020	10	25	2	100	10	○
-12005	12	30	0.5	100	12	○
-12010	12	30	1	100	12	○
-12015	12	30	1.5	100	12	○
-12020	12	30	2	100	12	○
-16005	16	36	0.5	150	16	○
-16010	16	36	1	150	16	○
-16015	16	36	1.5	150	16	○
-16020	16	36	2	150	16	○

"Т" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WTL-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	16	0.5	75	6	●
-06010	6	16	1	75	6	●
-06015	6	16	1.5	75	6	○
-08005	8	20	0.5	100	8	●
-08010	8	20	1	100	8	●
-08015	8	20	1.5	100	8	○
-08020	8	20	2	100	8	○
-10005	10	25	0.5	100	10	●
-10010	10	25	1	100	10	○
-10015	10	25	1.5	100	10	○
-10020	10	25	2	100	10	○
-12005	12	30	0.5	100	12	●
-12010	12	30	1	100	12	○
-12015	12	30	1.5	100	12	○
-12020	12	30	2	100	12	○
-12030	12	30	3	100	12	○
-16005	16	36	0.5	150	16	○
-16010	16	36	1	150	16	○
-16015	16	36	1.5	150	16	○
-16020	16	36	2	150	16	○
-16030	16	36	3	150	16	○

WUE-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	○
-04003	4	11	0.3	50	4	○
-04005	4	11	0.5	50	4	●
-05003	5	13	0.3	50	6	○
-05005	5	13	0.5	50	6	○
-06003	6	16	0.3	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	○
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1.0	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	○
-10020	10	25	2	75	10	●
-10030	10	25	3	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12030	12	30	3	75	12	●
-16020	16	36	2	100	16	●

"U" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC

P	M	K	N			
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v

WME-2F...R

"M" - по нержавеющей стали

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-03003	3	9	0.3	50	4	●
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-04002	4	11	0.2	50	4	●
-64002	4	11	0.2	50	6	●
-04003	4	11	0.3	50	4	●
-64003	4	11	0.3	50	6	●
-64005	4	11	0.5	50	6	●
-05002	5	13	0.2	50	6	●
-05003	5	13	0.3	50	6	●
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-06002	6	16	0.2	50	6	●
-06003	6	16	0.3	50	6	●
-06005	6	16	0.5	50	6	○
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-08010	8	20	1	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	○
-12010	12	30	1	75	12	○
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-16005	16	36	0.5	100	16	○
-16010	16	36	1	100	16	○
-16020	16	36	2	100	16	●
-16030	16	36	3	100	16	○

WME-3F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-02001	2	6	0.1	50	4	○
-02002	2	6	0.2	50	4	●
-04002	4	11	0.2	50	4	●
-04005	4	11	0.5	50	4	●
-06002	6	16	0.2	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	○
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-16005	16	36	0.5	100	16	●
-16010	16	36	1	100	16	●
-16020	16	36	2	100	16	●
-16030	16	36	3	100	16	●
-20005	20	45	0.5	100	20	●
-20010	20	45	1	100	20	●
-20020	20	45	2	100	20	●
-20040	20	45	4	100	20	●

"M" - по нержавеющей сталям

P	M	K	S
1.1	2.1	3.1	5.1
1.2	2.2	3.2	5.2
✓	✓	✓	✓

WME-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-02002	2	6	0.2	50	4	○
-03003	3	9	0.3	50	4	●
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-64002	4	11	0.2	50	6	●
-64003	4	11	0.3	50	6	●
-04003	4	11	0.3	50	4	●
-04005	4	11	0.5	50	4	○
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-08002	8	20	0.2	60	8	●
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-08010	8	20	1	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	○
-12010	12	30	1	75	12	○
-16010	16	36	1	100	16	●
-20010	20	45	1	100	20	●

"M" - по нержавеющей сталям

P	M	K	S
1.1	2.1	3.1	5.1
1.2	2.2	3.2	5.2
✓	✓	✓	✓

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M		K		N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3		
				✓	✓			

WAE-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-01001	1	3	0.1	50	4	○
-02002	2	6	0.2	50	4	●
-03002	3	9	0.2	50	4	●
-03003	3	9	0.3	50	4	●
-63003	3	9	0.3	50	6	●
-03005	3	9	0.5	50	4	●
-63005	3	9	0.5	50	6	●
-04002	4	11	0.2	50	4	●
-04003	4	11	0.3	50	4	●
-64003	4	11	0.3	50	6	●
-04005	4	11	0.5	50	4	●
-64005	4	11	0.5	50	6	●
-04010	4	11	1	50	4	●
-05002	5	13	0.2	50	6	●
-05003	5	13	0.3	50	6	●
-05005	5	13	0.5	50	6	●
-05010	5	13	1	50	6	●
-05015	5	13	1.5	50	6	●
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-06020	6	16	2	50	6	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-10025	10	25	2.5	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	●
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12025	12	30	2.5	75	12	●
-16005	16	36	0.5	100	16	●
-16010	16	36	1	100	16	●
-16015	16	36	1.5	100	16	●
-16020	16	36	2	100	16	●
-16025	16	36	2.5	100	16	●
-20005	20	45	0.5	100	20	●
-20010	20	45	1	100	20	●
-20015	20	45	1.5	100	20	●
-20020	20	45	2	100	20	●
-20030	20	45	3	100	20	●

WAL-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	16	0.5	75	6	○
-06010	6	16	1	75	6	●
-06015	6	16	1.5	75	6	●
-06020	6	16	2	75	6	●
-08005	8	20	0.5	100	8	○
-08010	8	20	1	100	8	●
-08015	8	20	1.5	100	8	●
-08020	8	20	2	100	8	●
-10005	10	25	0.5	100	10	○
-10010	10	25	1	100	10	○
-10015	10	25	1.5	100	10	●
-10020	10	25	2	100	10	●
-10025	10	25	2.5	100	10	●
-12005	12	30	0.5	100	12	●
-12010	12	30	1	100	12	●
-12015	12	30	1.5	100	12	●
-12020	12	30	2	100	12	●
-12025	12	30	2.5	100	12	●
-16005	16	36	0.5	150	16	●
-16010	16	36	1	150	16	●
-16015	16	36	1.5	150	16	●
-16020	16	36	2	150	16	●
-16025	16	36	2.5	150	16	●
-20005	20	45	0.5	150	20	●
-20010	20	45	1	150	20	●
-20015	20	45	1.5	150	20	●
-20020	20	45	2	150	20	●
-20030	20	45	3	150	20	●

"А" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WAE-3F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-01001	1	3	0.1	50	4	○
-02002	2	6	0.2	50	4	○
-03002	3	9	0.2	50	4	○
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	○
-04002	4	11	0.2	50	4	○
-04003	4	11	0.3	50	4	○
-04005	4	11	0.5	50	4	○
-04010	4	11	1	50	4	○
-05002	5	13	0.2	50	6	○
-05003	5	13	0.3	50	6	○
-05005	5	13	0.5	50	6	○
-05010	5	13	1	50	6	○
-05015	5	13	1.5	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	●
-06010	6	16	1	50	6	●
-06015	6	16	1.5	50	6	●
-06020	6	16	2	50	6	●
-08005	8	20	0.5	60	8	●
-08010	8	20	1	60	8	●
-08015	8	20	1.5	60	8	●
-08020	8	20	2	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	●
-10010	10	25	1	75	10	●
-10015	10	25	1.5	75	10	●
-10020	10	25	2	75	10	●
-10025	10	25	2.5	75	10	●
-12005	12	30	0.5	75	12	●
-12010	12	30	1	75	12	○
-12015	12	30	1.5	75	12	●
-12020	12	30	2	75	12	●
-12025	12	30	2.5	75	12	●
-16005	16	36	0.5	100	16	○
-16010	16	36	1	100	16	●
-16015	16	36	1.5	100	16	●
-16020	16	36	2	100	16	●
-16025	16	36	2.5	100	16	●
-20005	20	45	0.5	100	20	●
-20010	20	45	1	100	20	●
-20015	20	45	1.5	100	20	○
-20020	20	45	2	100	20	●
-20030	20	45	3	100	20	○

WAL-3F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	16	0.5	75	6	●
-06010	6	16	1	75	6	○
-06015	6	16	1.5	75	6	●
-06020	6	16	2	75	6	●
-08005	8	20	0.5	100	8	○
-08010	8	20	1	100	8	○
-08015	8	20	1.5	100	8	○
-08020	8	20	2	100	8	○
-10005	10	25	0.5	100	10	○
-10010	10	25	1	100	10	●
-10015	10	25	1.5	100	10	●
-10020	10	25	2	100	10	●
-10025	10	25	2.5	100	10	●
-12005	12	30	0.5	100	12	○
-12010	12	30	1	100	12	●
-12015	12	30	1.5	100	12	●
-12020	12	30	2	100	12	●
-12025	12	30	2.5	100	12	●
-16005	16	36	0.5	150	16	●
-16010	16	36	1	150	16	●
-16015	16	36	1.5	150	16	●
-16020	16	36	2	150	16	○
-16025	16	36	2.5	150	16	●
-20005	20	45	0.5	150	20	○
-20010	20	45	1	150	20	●
-20015	20	45	1.5	150	20	●
-20020	20	45	2	150	20	●
-20030	20	45	3	150	20	●

WBC-2F...R

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-10010	10	1	12	32	9.5	72	10	○
-12010	12	1	14	42	11	87	12	○
-12030	12	3	14	42	11	87	12	○
-16010	16	1	18	52	15	100	16	○
-16030	16	3	18	52	15	100	16	○
-20030	20	3	24	62	19	112	20	○
-20050	20	5	24	62	19	112	20	○

"А" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v

"В" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v

WBC-3F...R

"B" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12010	12	1	14	50	11	95	12	○
-12030	12	3	14	50	11	95	12	○
-16010	16	1	18	52	15	100	16	○
-16030	16	3	18	52	15	100	16	○
-20030	20	3	24	62	19	112	20	○

"D" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WDC-2F...R

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-10010	10	1	12	32	9.5	72	10	○
-12010	12	1	14	42	11	87	12	○
-12030	12	3	14	42	11	87	12	○
-16010	16	1	18	52	15	100	16	○
-16030	16	3	18	52	15	100	16	○
-20030	20	3	24	62	19	112	20	○
-20050	20	5	24	62	19	112	20	○
-25030	25	3	30	62	24	118	25	○
-32030	32	3	30	62	31	122	32	○

"D" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v	

WDC-3F...R

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12005	12	05	14	50	11.5	95	12	○
-12030	12	3	14	50	11.5	95	12	○
-16010	16	1	18	52	15	100	16	○
-16030	16	3	18	52	15	100	16	○
-20030	20	3	30	60	19	110	20	○
-25030	25	3	30	62	24	118	25	○

WDC-2F...RI

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12030	12	3	26	40	11.5	90	12	○
-16030	16	3	30	50	15	100	16	○
-16050	16	5	30	50	15	100	16	○
-20005	20	0.5	30	60	19	110	20	○
-20030	20	3	30	60	19	110	20	○
-20050	20	5	30	60	19	110	20	○
-25030	25	3	30	60	24	115	25	○
-25050	25	5	30	60	24	115	25	○

WXE-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06003	6	16	0.3	50	6	○
-06005	6	16	0.5	50	6	○
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-08010	8	20	1	60	8	○
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	○
-10015	10	25	1.5	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	○
-12010	12	30	1	75	12	○
-12015	12	30	1.5	75	12	○

WXE-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	16	0.5	50	6	○
-08002	8	20	0.2	60	8	○
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	○
-12010	12	30	1	75	12	○

WFE-4F...R

Ordering code	D	r	Lc	L	d	Stock
-06005	6	0.5	15	50	6	○
-08010	8	1	20	60	8	○
-10010	10	1	25	75	10	○
-12010	12	1	30	75	12	○
-16010	16	1	32	100	16	○

"D" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓	✓

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓		✓

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓		✓

"F" - по титановым сплавам

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓		✓	✓

"S" - по титановым сплавам

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓			✓

"S" - по титановым сплавам

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓			✓

"I" - по титановым сплавам

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓			✓

WSE-4F...R

Ordering code	D	r	Lc	L	d	Stock
-06005	6	0.5	15	50	6	●
-06010	6	1	15	50	6	●
-08005	8	0.5	20	60	8	●
-08010	8	1	20	60	8	●
-10010	10	1	25	75	10	○
-10030	10	3	25	75	10	○
-12010	12	1	30	75	12	○
-12030	12	3	30	75	12	○
-16010	16	1	36	100	16	○
-16030	16	3	36	100	16	○

WSC-4F...R

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12010	12	1	24	36	11	90	12	○
-12030	12	3	24	36	11	90	12	●
-16010	16	1	32	47	15	100	16	○
-16030	16	3	32	47	15	100	16	○
-20010	20	1	40	57	19	115	20	○
-20030	20	3	40	57	19	115	20	○
-25030	25	3	50	65	24	130	25	○

WIC-5F...R

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-16010	16	1	32	45	15	100	16	○
-20010	20	1	40	60	19	112	20	○
-20020	20	2	40	60	19	112	20	○
-20030	20	3	40	60	19	112	20	○
-20040	20	4	40	60	19	112	20	○
-25030	25	3	50	65	24	130	25	○

WSC-4F...RI

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12010	12	1	24	36	11	90	12	○
-12030	12	3	24	36	11	90	12	○
-16010	16	1	32	47	15	100	16	○
-16030	16	3	32	47	15	100	16	○
-20030	20	3	40	57	19	115	20	○
-25050	25	5	50	65	24	130	25	○

"S" - по титановым сплавам

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
✓	✓	✓	✓

WOC-4F...RI

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-12010	12	1	24	38	11.4	90	12	○
-12030	12	3	24	38	11.4	90	12	○
-16010	16	1	32	47	15.4	100	16	○
-16030	16	3	32	47	15.4	100	16	○
-20010	20	1	40	57	19.4	115	20	○
-20030	20	3	40	57	19.4	115	20	○

"O" - по титановым сплавам

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
✓	✓	✓	✓

WOC-5F...RI

Ordering code	D	r	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-16010	16	1	32	47	15.4	100	16	○
-16030	16	3	32	47	15.4	100	16	●
-20010	20	1	40	67	19.4	117	20	○
-20030	20	3	40	67	19.4	117	20	○
-25030	25	3	50	82	24.4	138	25	○

"O" - по титановым сплавам

P	M	K	S
1.1	1.2	2.1	3.1 5.1 5.2
✓	✓	✓	✓

"Н" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P		M	K	H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2
				v	

WHE-2F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-02002	2	6	0.2	50	4	●
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	○
-04005	4	10	0.5	50	4	○
-04010	4	10	1	50	4	●
-05005	5	13	0.5	50	6	○
-05010	5	13	1	50	6	○
-06005	6	15	0.5	50	6	●
-06010	6	15	1	50	6	●
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-08010	8	20	1	60	8	●
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	○
-10015	10	25	1.5	75	10	○
-10020	10	25	2	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	○
-12010	12	30	1	75	12	○
-12015	12	30	1.5	75	12	○
-12020	12	30	2	75	12	○

"Н" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P		M	K	H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2
				v	

WHL-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-06005	6	15	0.5	75	6	●
-06010	6	15	1	75	6	●
-08005	8	20	0.5	100	8	●
-08010	8	20	1	100	8	●
-10005	10	25	0.5	100	10	●
-10010	10	25	1	100	10	●

WHE-4F...R

"H" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P		M	K	H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2
				✓	

Ordering code	D	Lc	r	L	d	Stock
-03003	3	9	0.3	50	4	○
-03005	3	9	0.5	50	4	○
-63003	3	8	0.3	50	6	○
-63005	3	8	0.5	50	6	○
-04003	4	10	0.3	50	4	○
-04005	4	10	0.5	50	4	○
-04010	4	10	1	50	4	○
-64003	4	10	0.3	50	6	○
-64005	4	10	0.5	50	6	○
-64010	4	10	1	50	6	○
-05003	5	13	0.3	50	6	○
-05005	5	13	0.5	50	6	○
-05010	5	13	1	50	6	○
-06003	6	15	0.3	50	6	○
-06005	6	15	0.5	50	6	○
-06010	6	15	1	50	6	○
-08002	8	20	0.2	60	8	○
-08003	8	20	0.3	60	8	○
-08005	8	20	0.5	60	8	○
-08010	8	20	1	60	8	○
-10005	10	25	0.5	75	10	○
-10010	10	25	1	75	10	○
-10015	10	25	1.5	75	10	○
-10020	10	25	2	75	10	○
-12005	12	30	0.5	75	12	○
-12010	12	30	1	75	12	○
-12015	12	30	1.5	75	12	○
-12020	12	30	2	75	12	○

WZL-4F...R

"Z" - по закаленным сталям
твердостью до 60 HRC

P		M	K	H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2
	✓			✓	✓

Ordering code	D	Lc	r	d2	L1	L	d	Stock
-05002-H	5	10	0.2	4.8	15	60	6	○
-05005-H	5	10	0.5	4.8	15	60	6	●
-06002-H	6	12	0.2	5.8	18	60	6	●
-06005-H	6	12	0.5	5.8	18	60	6	●
-06010-H	6	12	1	5.8	18	60	6	●
-08002-H	8	16	0.2	7.8	24	75	8	○
-08005-H	8	16	0.5	7.8	24	75	8	●
-08010-H	8	16	1	7.8	24	75	8	●
-10005-H	10	20	0.5	9.8	30	100	10	●
-10010-H	10	20	1	9.8	30	100	10	●
-12005-H	12	24	0.5	11.8	36	100	12	○
-12010-H	12	24	1	11.8	36	100	12	●

"Z" - по закаленным сталям
твёрдостью до 60 HRC

P		M		K		H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2		
	v			v	v		

WZE-4F...R

Ordering code	D	Lc	r	d2	L1	L	d	Stock
-03002-H	3	6	0.2	2.88	9	50	4	○
-63002-H	3	6	0.2	2.88	9	50	6	○
-03005-H	3	6	0.5	2.88	9	50	4	●
-63005-H	3	6	0.5	2.88	9	50	6	●
-04002-H	4	8	0.2	3.85	12	50	4	○
-64002-H	4	8	0.2	3.85	12	50	6	○
-04005-H	4	8	0.5	3.85	12	50	4	●
-64005-H	4	8	0.5	3.85	12	50	6	●
-05002-H	5	10	0.2	4.8	15	50	6	○
-05005-H	5	10	0.5	4.8	15	50	6	●
-06002-H	6	12	0.2	5.8	18	50	6	○
-06005-H	6	12	0.5	5.8	18	50	6	●
-06010-H	6	12	1	5.8	18	50	6	●
-08002-H	8	16	0.2	7.8	24	60	8	○
-08005-H	8	16	0.5	7.8	24	60	8	○
-08010-H	8	16	1	7.8	24	60	8	○
-10005-H	10	20	0.5	9.8	30	75	10	●
-10010-H	10	20	1	9.8	30	75	10	●
-12005-H	12	24	0.5	11.8	36	75	12	○
-12010-H	12	24	1	11.8	36	75	12	○

"G" - универсальное применение

P		M		K		N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3		
v	v	v	v	v	v			

WGL-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	75	4	●
-03006	3	1.5	6	75	4	●
-04008	4	2	8	75	4	●
-05010	5	2.5	10	75	6	●
-06012	6	3	12	100	6	●
-08016	8	4	16	100	8	●
-10020	10	5	20	150	10	●
-12024	12	6	24	150	12	●

WGC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-00801	0.8	0.4	1.6	50	4	○
-00901	0.9	0.45	1.8	50	4	○
-01002	1	0.5	2	50	4	○
-01503	1.5	0.75	3	50	4	○
-02004	2	1	4	50	4	●
-02505	2.5	1.25	5	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-63006	3	1.5	6	50	6	○
-63508	3.5	1.75	8	50	6	●
-04008	4	2	8	50	4	○
-64008	4	2	8	50	6	●
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	○
-07014	7	3.5	14	60	8	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-09016	9	4.5	16	75	10	●
-10018	10	5	18	75	10	○
-11020	11	5.5	20	75	12	●
-12022	12	6	22	75	12	●
-13026	13	6.5	26	90	16	●
-14026	14	7	26	90	16	○
-15030	15	7.5	30	90	16	●
-16030	16	8	30	100	16	○
-20038	20	10	38	100	20	●

"G"- универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v	v	v	v

WGC-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	50	4	○
-02505	2.5	1.25	5	50	4	●
-03006	3	1.5	6	50	4	●
-63006	3	1.5	6	50	6	●
-04008	4	2	8	50	4	●
-64008	4	2	8	50	6	●
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	●
-07014	7	3.5	14	60	8	●
-08014	8	4	14	60	8	●
-09016	9	4.5	16	75	10	●
-10018	10	5	18	75	10	●
-11020	11	5.5	20	75	12	●
-12022	12	6	22	75	12	●
-14024	14	7	24	75	14	○
-16030	16	8	30	100	16	○
-20038	20	10	38	100	20	○

"G"- универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
v	v	v	v	v	v	v

"R" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WRC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-00801	0.8	0.4	1.6	50	4	○
-00901	0.9	0.45	1.8	50	4	○
-01002	1	0.5	2	50	4	●
-01503	1.5	0.75	3	50	4	●
-02004	2	1	4	50	4	●
-62004	2	1	4	50	6	●
-02505	2.5	1.25	5	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	●
-63006	3	1.5	6	50	6	●
-04008	4	2	8	50	4	●
-64008	4	2	8	50	6	●
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	●
-07014	7	3.5	14	60	8	●
-08014	8	4	14	60	8	●
-09016	9	4.5	16	75	10	●
-10018	10	5	18	75	10	●
-11020	11	5.5	20	75	12	○
-12022	12	6	22	75	12	●
-13026	13	6.5	26	90	14	○
-14026	14	7	26	90	14	●
-15030	15	7.5	30	90	16	○
-16030	16	8	30	100	16	●
-20038	20	10	38	100	20	●

"R" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуны

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓			

WRL-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	75	4	●
-03006	3	1.5	6	75	4	●
-63006	3	1.5	6	75	6	●
-04008	4	2	8	75	4	●
-64008	4	2	8	75	6	●
-05010	5	2.5	10	75	6	●
-06012	6	3	12	75	6	●
-08014	8	4	14	100	8	○
-10018	10	5	18	100	10	●
-12022	12	6	22	100	12	●

WRC-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	50	4	○
-02505	2.5	1.25	5	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-63006	3	1.5	6	50	6	○
-04008	4	2	8	50	4	○
-64008	4	2	8	50	6	○
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	○
-07014	7	3.5	14	60	8	○
-08014	8	4	14	60	8	●
-09016	9	4.5	16	75	10	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-11020	11	5.5	20	75	12	○
-12022	12	6	22	75	12	●
-14024	14	7	24	75	14	○
-16030	16	8	30	100	16	○
-20038	20	10	38	100	20	○

WCC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-01002	1	0.5	2	50	4	○
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-04008	4	2	8	50	4	○
-06012	6	3	12	50	6	●
-08014	8	4	14	60	8	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-12022	12	6	22	75	12	○

WCL-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-04008	4	2	8	75	4	○
-64008	4	2	8	75	6	○
-06012	6	3	12	75	6	○
-08014	8	4	14	75	8	○
-10018	10	5	18	100	10	○
-12022	12	6	22	100	12	○

"R" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"C" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"C" - универсальное применение со смещением к более высокой твердости до 48 HRC и чугуну

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
✓	✓	✓	✓

"G" - универсальное применение

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
V	V	V	V			

WGL-2B...M

Ordering code	D	R	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-00802	0.8	0.4	0.6	0.75	2	50	4	○
-00804	0.8	0.4	0.6	0.75	4	50	4	○
-00806	0.8	0.4	0.6	0.75	6	50	4	●
-01006	1.0	0.5	0.8	0.95	6	50	4	○
-01008	1.0	0.5	0.8	0.95	8	50	4	○
-01010	1.0	0.5	0.8	0.95	10	50	4	●
-01206	1.2	0.6	1.0	1.15	6	50	4	○
-01208	1.2	0.6	1.0	1.15	8	50	4	○
-01210	1.2	0.6	1.0	1.15	10	50	4	●
-01508	1.5	0.75	1.4	1.44	8	50	4	○
-01510	1.5	0.75	1.4	1.44	10	50	4	○
-01512	1.5	0.75	1.4	1.44	12	50	4	●
-02008	2.0	1.0	1.6	1.92	8	50	4	○
-02010	2.0	1.0	1.6	1.92	10	50	4	○
-02012	2.0	1.0	1.6	1.92	12	50	4	●

"M" - по нержавеющей стали

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
V	V	V	V	V	V

WMC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-01002	1	0.5	2	50	4	○
-01503	1.5	0.75	3	50	4	○
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-63006	3	1.5	6	50	6	●
-04008	4	2	8	50	4	●
-64008	4	2	8	50	6	●
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	●
-08014	8	4	14	60	8	●
-10018	10	5	18	75	10	●
-12022	12	6	22	75	12	●
-16026	16	8	26	100	16	●
-20038	20	10	38	100	20	●

WMC-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-01002	1	0.5	2	50	4	●
-01503	1.5	0.75	3	50	4	●
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	●
-04008	4	2	8	50	4	●
-05010	5	2.5	10	50	6	○
-06012	6	3	12	50	6	○
-08014	8	4	14	60	8	●
-10018	10	5	18	75	10	●
-12022	12	6	22	75	12	○
-16026	16	8	26	100	16	○
-20038	20	10	38	100	20	○
-63006	3	1.5	6	50	6	○
-64008	4	2	8	50	4	○

"M" - по нержавеющей стали

P		M	K	S	
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
v	v	v	v	v	v

WAC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-01002	1	0.5	2	50	4	○
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	●
-63006	3	1.5	6	50	6	●
-04008	4	2	8	50	4	●
-64008	4	2	8	50	6	○
-05010	5	2.5	10	50	6	●
-06012	6	3	12	50	6	○
-07014	7	3.5	14	60	8	●
-08014	8	4	14	60	8	●
-09016	9	4.5	16	75	10	●
-10018	10	5	18	75	10	○
-12022	12	6	22	75	12	●
-16026	16	8	26	100	16	○

"A" - по алюминиевым и медным сплавам

P		M	K	N		
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				v	v

"В" - по алюминиевым и медным сплавам

P	M	K	N			
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓	✓

"X" - по графиту покрытие U-Dia

P	M	K	N			
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3
				✓		✓

"F" - по титановым сплавам

P	M	K	S		
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓		✓	✓

"S" - по титановым сплавам

P	M	K	S		
1.1	1.2	2.1	3.1	5.1	5.2
✓	✓	✓			✓

WBC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L1	d2	L	d	Stock
-10030	10	5	12	30	9.5	70	10	○
-12036	12	6	14	36	11.5	80	12	○
-16048	16	8	18	48	15	100	16	○
-20060	20	10	24	60	19	112	20	○

WXC-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-04008	4	2	8	50	4	○
-05010	5	2.5	10	50	6	○
-06012	6	3	12	50	6	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-12022	12	6	22	75	12	○

WFE-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-06012	6	3	12	50	6	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-12022	12	6	22	75	12	○
-16026	16	8	26	90	16	○

WSE-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-06012	6	3	12	50	6	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-12022	12	6	22	80	12	○
-16026	16	8	26	90	16	○

WHE-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-00501	0.5	0.25	1	50	4	○
-01002	1	0.5	2	50	4	○
-01503	1.5	0.75	3	50	4	○
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-04008	4	2	8	50	4	○
-05010	5	2.5	10	50	6	○
-06012	6	3	12	50	6	○
-07014	7	3.5	14	60	8	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-09016	9	4.5	16	75	10	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-11020	11	5.5	20	75	12	○
-12022	12	6	22	75	12	○
-16026	16	8	26	100	16	○

WHL-2B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-06012	6	3	12	100	6	●
-08014	8	4	14	100	8	●
-10018	10	5	18	100	10	●
-12024	12	6	24	100	12	○

WHE-4B

Ordering code	D	R	Lc	L	d	Stock
-02004	2	1	4	50	4	○
-03006	3	1.5	6	50	4	○
-04008	4	2	8	50	4	○
-05010	5	2.5	10	50	6	○
-06012	6	3	12	50	6	○
-07014	7	3.5	14	60	8	○
-08014	8	4	14	60	8	○
-09016	9	4.5	16	75	10	○
-10018	10	5	18	75	10	○
-11020	11	5.5	20	75	12	○
-12022	12	6	22	75	12	○
-16026	16	8	26	100	16	○

"H" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			v

"H" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			v

"H" - по закаленным сталям
твердостью до 55 HRC

P	M	K	H
1.1	1.2	2.1	3.1
			6.1
			v

"Z" - по закаленным сталям
твердостью до 60 HRC

P		M		K		H	
1.1	1.2	2.1	3.1	6.1	6.2	v	v

WZC-2B...M

Ordering code	D	R	Lc	d2	L1	L	d	Stock
-00401	0.4	0.2	0.3	0.35	1	50	4	○
-00402	0.4	0.2	0.3	0.35	2	50	4	○
-00403	0.4	0.2	0.3	0.35	3	50	4	○
-00601	0.6	0.3	0.4	0.55	1	50	4	○
-00602	0.6	0.3	0.4	0.55	2	50	4	○
-00603	0.6	0.3	0.4	0.55	3	50	4	○
-00802	0.8	0.4	0.6	0.75	2	50	4	○
-00804	0.8	0.4	0.6	0.75	4	50	4	○
-00806	0.8	0.4	0.6	0.75	6	50	4	●
-01006	1.0	0.5	0.8	0.95	6	50	4	○
-01008	1.0	0.5	0.8	0.95	8	50	4	○
-01010	1.0	0.5	0.8	0.95	10	50	4	●
-01206	1.2	0.6	1.0	1.15	6	50	4	○
-01208	1.2	0.6	1.0	1.15	8	50	4	●
-01210	1.2	0.6	1.0	1.15	10	50	4	●
-01508	1.5	0.75	1.4	1.44	8	50	4	○
-01510	1.5	0.75	1.4	1.44	10	50	4	●
-01512	1.5	0.75	1.4	1.44	12	50	4	●
-02008	2.0	1.0	1.6	1.92	8	50	4	○
-02010	2.0	1.0	1.6	1.92	10	50	4	●
-02012	2.0	1.0	1.6	1.92	12	50	4	●

"Y" - применение по
композитным материалам

P		M		K		N	
1.1	1.2	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	v

WYE-12F

Ordering code	D	Lc	L	d	Stock
-06015	6	15	60	6	○
-08020	8	20	60	8	○
-10025	10	25	75	10	○
-12030	12	30	85	12	○

WA...F/WA...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 1.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	12700	12000	10600	10000	9500	9280	7000	5600
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,018	0,028	0,050	0,060	0,070	0,091	0,129	0,179	0,219
	(<HB200)	ap ≤ 1.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	12700	12000	10600	10000	9500	9280	7000	5600
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,016	0,026	0,045	0,054	0,063	0,082	0,117	0,161	0,196

WA...F/WA...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 0.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		Ae=1D		Подача (мм на зуб)	0,013	0,025	0,045	0,058	0,071	0,080	0,096	0,131	0,150
	(<HB200)	ap ≤ 0.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		Ae=1D		Подача (мм на зуб)	0,012	0,023	0,044	0,052	0,064	0,072	0,083	0,100	0,135

WA...F

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 2.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		ae ≤ 0.15D		Подача (мм на зуб)	0,013	0,025	0,045	0,058	0,071	0,080	0,096	0,131	0,150
	(<HB200)	ap ≤ 2.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		ae ≤ 0.15D		Подача (мм на зуб)	0,012	0,023	0,044	0,052	0,064	0,072	0,083	0,100	0,135

WA...F/WA...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 1.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	13000	12000	10600	10000	9500	9280	7000	5600
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,014	0,022	0,040	0,048	0,056	0,072	0,101	0,143	0,188
	(<HB200)	ap ≤ 1.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	13000	12000	10600	10000	9500	9280	7000	5600
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,015	0,023	0,033	0,038	0,050	0,063	0,080	0,119	0,179

WA...F/WA...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 0.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		Ae=1D		Подача (мм на зуб)	0,009	0,019	0,035	0,044	0,056	0,074	0,079	0,118	0,150
	(<HB200)	ap ≤ 0.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		Ae=1D		Подача (мм на зуб)	0,009	0,017	0,032	0,035	0,041	0,052	0,074	0,103	0,126

WA...F

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
N	(Si<12%)	ap ≤ 2.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		ae ≤ 0.15D		Подача (мм на зуб)	0,009	0,019	0,035	0,044	0,056	0,074	0,079	0,112	0,150
	(<HB200)	ap ≤ 2.5D	150 (60-350)	Обороты	16000	10000	9000	8000	7800	8000	6800	5000	4000
		ae ≤ 0.15D		Подача (мм на зуб)	0,009	0,017	0,032	0,035	0,041	0,052	0,074	0,103	0,126

WA...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16
N	(Si < 12%)	ap ≤ 0.3D	150 (60-350)	Обороты	19000	15900	11900	10600	8000	7950	7950	7000
		ae ≤ 0.3D		Подача (мм на зуб)	0,025	0,050	0,080	0,118	0,160	0,201	0,239	0,318
	(< HB200)	ap ≤ 0.3D	150 (60-350)	Обороты	19000	15900	11900	10600	8000	7950	7950	7000
		ae ≤ 0.3D		Подача (мм на зуб)	0,023	0,045	0,072	0,108	0,144	0,178	0,217	0,286

WB...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20
N	(Si < 6%)	ap ≤ 0.25D	400 (300-500)	Обороты	12000	10000	8000	7000
		ae ≤ 0.5D		Подача (мм на зуб)	0,150	0,165	0,200	0,220

WB...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20
N	(Si < 6%)	ap ≤ 0.2D	400 (300-500)	Обороты	12000	10000	8000	7000
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,140	0,160	0,190	0,210

WB...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	12	16	20
N	(Si < 6%)	ap ≤ 0.25D	400 (300-500)	Обороты	10000	8000	7000
		ae ≤ 0.5D		Подача (мм на зуб)	0,15	0,177	0,195

WB...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	12	16	20
N	(Si < 6%)	ap ≤ 0.2D	400 (300-500)	Обороты	10000	8000	7000
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,14	0,165	0,185

WB...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20
N	(Si < 6%)	ap ≤ 0.1D	400 (300-500)	Обороты	12000	12000	8000	8000
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,160	0,180	0,220	0,250

WC...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	3	4	6	8	10	12
P	(<35HRC)	$ap \leq 0.04D$ $ae \leq 0.04D$	220	Обороты	50000	35030	23360	17520	11680	8760	7010	5840
				Подача (мм на зуб)	0,028	0,040	0,060	0,080	0,120	0,160	0,200	0,240
	(35-48HRC)	$ap \leq 0.02D$ $ae \leq 0.02D$	180	Обороты	50000	28660	19110	14330	9550	7170	5730	4780
				Подача (мм на зуб)	0,020	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,209
M		$ap \leq 0.04D$ $ae \leq 0.04D$	220	Обороты	50000	35030	23360	17520	11680	8760	7010	5840
				Подача (мм на зуб)	0,025	0,035	0,055	0,075	0,110	0,145	0,180	0,217
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.04D$ $ae \leq 0.04D$	220	Обороты	50000	35030	23360	17520	11680	8760	7010	5840
				Подача (мм на зуб)	0,025	0,035	0,055	0,075	0,110	0,145	0,180	0,217
	(35-45HRC)	$ap \leq 0.04D$ $ae \leq 0.04D$	220	Обороты	50000	35030	23360	17520	11680	8760	7010	5840
				Подача (мм на зуб)	0,024	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,174	0,209

WD...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20	25	32
N	(Si<6%)	$ap \leq 0.25D$ $ae \leq 0.5D$	900 (700-1100)	Обороты	20000	20000	20000	20000	18000	18000
				Подача (мм на зуб)	0,130	0,150	0,165	0,170	0,210	0,220

WD...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	12	16	20	25	32
N	(Si<6%)	$ap \leq 0.25D$ $ae \leq 0.5D$	900 (700-1100)	Обороты	20000	20000	20000	18000	18000
				Подача (мм на зуб)	0,14	0,15	0,15	0,185	0,200

WD...F...RI

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	12	16	20	25
N	(Si<6%)	$ap \leq 0.25D$ $ae \leq 0.5D$	1300 (1100-1500)	Обороты	22000	20000	20000	18000
				Подача (мм на зуб)	0,117	0,16	0,195	0,222

WF...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20
S		$ap \leq 1D$ $ae \leq 0.1D$	25 (15-35)	Обороты	1325	995	795	660	495	400
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,060	0,070	0,081	0,100
		$ap \leq 1D$ $ae \leq 0.1D$	20 (15-30)	Обороты	1060	795	635	530	400	320
				Подача (мм на зуб)	0,029	0,039	0,059	0,068	0,078	0,098
		$ap \leq 1D$ $ae \leq 0.1D$	25 (15-30)	Обороты	1325	995	795	660	495	400
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,060	0,070	0,080	0,100

WF...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20
S		$ap \leq 0.5D$	20 (10-30)	Обороты	1060	795	635	530	400	320
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055
		$ap \leq 0.5D$	15 (10-25)	Обороты	795	600	475	400	300	240
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,020	0,025	0,031	0,038	0,050	0,052
		$ap \leq 0.5D$	20 (10-30)	Обороты	1060	795	635	530	400	320
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,024	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055

WF...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20
S		$ap \leq 0.04D$	40 (30-50)	Обороты	2120	1590	1270	1060	795	635
		$ae \leq 0.04D$		Подача (мм на зуб)	0,030	0,045	0,060	0,080	0,101	0,110
		$ap \leq 0.04D$	35 (25-45)	Обороты	1855	1390	1115	930	695	555
		$ae \leq 0.04D$		Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,059	0,070	0,101	0,119
		$ap \leq 0.03D$	40 (30-50)	Обороты	2120	1590	1270	1060	795	635
		$ae \leq 0.03D$		Подача (мм на зуб)	0,030	0,045	0,060	0,075	0,101	0,120

WG...F/WG...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1D$	170	Обороты	50000	27070	13540	9020	6770	5410	4510	3380	2710
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,014	0,020	0,033	0,045	0,062	0,075	0,085	0,109	0,120
	(35-48HRC)	$ap \leq 1D$	120	Обороты	38220	19110	9550	6370	4780	3820	3190	2390	1910
		$ae \leq 0.1D$		Подача (мм на зуб)	0,007	0,012	0,025	0,038	0,058	0,065	0,071	0,075	0,086
M		$ap \leq 1D$	130	Обороты	41400	20700	10350	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ap \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,010	0,015	0,060	0,040	0,060	0,070	0,080	0,091	0,100
K	(<32HRC)	$ap \leq 1D$	150	Обороты	47770	23890	11940	7960	5970	4780	3980	2990	2390
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,010	0,016	0,030	0,045	0,055	0,065	0,075	0,090	0,100
	(35-45HRC)	$ap \leq 1D$	130	Обороты	41400	20700	10350	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ae \leq 0.1D$		Подача (мм на зуб)	0,008	0,013	0,048	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090

WG...F/WG...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1D$	80	Обороты	25480	12740	6370	4250	3190	2550	2120	1590	1270
				Подача (мм на зуб)	0,010	0,020	0,040	0,050	0,060	0,071	0,080	0,119	0,150
	(35-48HRC)	$ap \leq 0.5D$	60	Обороты	19110	9550	4780	3190	2390	1910	1590	1190	960
				Подача (мм на зуб)	0,006	0,012	0,030	0,041	0,046	0,055	0,066	0,092	0,109
M		$ap \leq 0.3D$	55	Обороты	17520	8760	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,007	0,010	0,017	0,033	0,043	0,054	0,065	0,073	0,090
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.8D$	55	Обороты	17520	8760	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,009	0,012	0,021	0,036	0,048	0,057	0,068	0,082	0,091
	(35-45HRC)	$ap \leq 0.5D$	55	Обороты	17520	8760	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,007	0,010	0,017	0,033	0,043	0,054	0,065	0,073	0,085

WG...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	ap≤0.2D	160	Обороты	50000	25480	12740	8490	6370	5100	4250	3190	2550
				Подача (мм на зуб)	0,009	0,018	0,038	0,058	0,076	0,095	0,115	0,150	0,180
	(35-48HRC)	ap≤0.2D	120	Обороты	38220	19110	9550	6370	4780	3820	3190	2390	1910
				Подача (мм на зуб)	0,006	0,012	0,028	0,046	0,065	0,080	0,100	0,119	0,149
M		ap≤0.2D	110	Обороты	35030	17520	8760	5840	4380	3500	2920	2190	1750
		ap≤0.2D		Подача (мм на зуб)	0,007	0,015	0,032	0,052	0,070	0,086	0,104	0,130	0,160
K	(<32HRC)	ap≤0.2D	140	Обороты	44590	22290	11150	7430	5570	4460	3720	2790	2230
				Подача (мм на зуб)	0,007	0,015	0,032	0,052	0,070	0,085	0,105	0,131	0,159
	(35-45HRC)	ap≤0.3D	110	Обороты	35030	17520	8760	5840	4380	3500	2920	2190	1750
				ae≤0.4D	Подача (мм на зуб)	0,020	0,040	0,080	0,120	0,160	0,200	0,240	0,320

WG...F...M

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
P	(<35HRC)	ap≤0.5D	90	Обороты	35830	31850	28660	23890	20470	17910	15920	14330
				Подача (мм на зуб)	0,016	0,018	0,020	0,023	0,027	0,030	0,035	0,040
	(35-48HRC)	ap≤0.5D	70	Обороты	27870	24770	22290	18580	15920	13930	12380	11150
				Подача (мм на зуб)	0,015	0,017	0,019	0,022	0,025	0,028	0,033	0,038
M		ap≤0.5D	60	Обороты	23890	21230	19110	15920	13650	11940	10620	9550
		ap≤0.03D		Подача (мм на зуб)	0,016	0,018	0,020	0,023	0,027	0,030	0,035	0,040
K	(<32HRC)	ap≤0.5D	90	Обороты	35830	31850	28660	23890	20470	17910	15920	14330
				Подача (мм на зуб)	0,016	0,018	0,020	0,023	0,027	0,030	0,035	0,040
	(35-45HRC)	ap≤0.5D	80	Обороты	31850	28310	25480	21230	18200	15920	14150	12740
				ae≤0.03D	Подача (мм на зуб)	0,013	0,015	0,016	0,018	0,022	0,027	0,032

WG...F...M

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
P	(<35HRC)	ap≤0.3D	50	Обороты	19900	17690	15920	13270	11370	9950	8850	7960
				Подача (мм на зуб)	0,010	0,011	0,012	0,014	0,017	0,020	0,023	0,025
	(35-48HRC)	ap≤0.1D	40	Обороты	15920	14150	12740	10620	9100	7960	7080	6370
				Подача (мм на зуб)	0,008	0,009	0,010	0,012	0,015	0,018	0,021	0,023
M		ap≤0.2D	40	Обороты	13930	12380	11150	9290	7960	6970	6190	5570
				Подача (мм на зуб)	0,009	0,010	0,011	0,013	0,016	0,018	0,022	0,024
K	(<32HRC)	ap≤0.3D	40	Обороты	15920	14150	12740	10620	9100	7960	7080	6370
				Подача (мм на зуб)	0,010	0,011	0,012	0,014	0,017	0,020	0,023	0,025
	(35-45HRC)	ap≤0.2D	30	Обороты	11940	10620	9550	7960	6820	5970	5310	4780
				Подача (мм на зуб)	0,009	0,010	0,011	0,013	0,016	0,019	0,021	0,024

WG...B...M

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2
P	(<35HRC)	$ap \leq 0.02D$	80	Обороты	42460	31850	25480	21230	15920	12740
		$ae \leq 0.02D$		Подача (мм на зуб)	0,017	0,023	0,028	0,035	0,045	0,055
	(35–48HRC)	$ap \leq 0.01D$	70	Обороты	37150	27870	22290	18580	13930	11150
		$ae \leq 0.01D$		Подача (мм на зуб)	0,016	0,021	0,026	0,032	0,042	0,052
M		$ap \leq 0.02D$	70	Обороты	34500	25880	20700	17250	12940	10350
		$ap \leq 0.02D$		Подача (мм на зуб)	0,017	0,023	0,028	0,035	0,045	0,055
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.02D$	80	Обороты	42460	31850	25480	21230	15920	12740
		$ae \leq 0.02D$		Подача (мм на зуб)	0,017	0,023	0,028	0,035	0,045	0,055
	(35–45HRC)	$ap \leq 0.02D$	70	Обороты	37150	27870	22290	18580	13930	11150
		$ae \leq 0.02D$		Подача (мм на зуб)	0,016	0,021	0,026	0,032	0,042	0,052

WG...F...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1D$	140	Обороты	7430	5570	4460	3720	2790	2230
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,042	0,056	0,070	0,080	0,100	0,110
	(35–48HRC)	$ap \leq 1D$	110	Обороты	5840	4380	3500	2920	2190	1750
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090
M		$ap \leq 1D$	130	Обороты	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ap \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,036	0,048	0,060	0,071	0,090	0,100
K	(<32HRC)	$ap \leq 1D$	140	Обороты	7430	5570	4460	3720	2790	2230
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,042	0,056	0,070	0,080	0,100	0,110
	(35–45HRC)	$ap \leq 1D$	130	Обороты	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,036	0,048	0,060	0,072	0,090	0,100
N	(Si < 12%)	$ap \leq 1.5D$	350	Обороты	18580	13930	11150	9290	6970	5570
		$ae \leq 0.3D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,080	0,100	0,120	0,160	0,200
	(<HB200)	$ap \leq 1.5D$	300	Обороты	15920	11940	9550	7960	5970	4780
		$ae \leq 0.3D$		Подача (мм на зуб)	0,055	0,070	0,090	0,100	0,130	0,160

WG...F...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	ap ≤ 1D	80	Обороты	4250	3190	2550	2120	1590	1270
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,065	0,075	0,110	0,140
M	(35-48HRC)	ap ≤ 0.5D	60	Обороты	3190	2390	1910	1590	1190	960
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,050	0,060	0,069	0,081
K	(<32HRC)	ap ≤ 1D	55	Обороты	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,032	0,042	0,051	0,060	0,070	0,080
N	(Si < 12%)	ap ≤ 1D	180	Обороты	9550	7170	5730	4780	3580	2870
				Подача (мм на зуб)	0,05	0,060	0,070	0,080	0,130	0,159
K	(35-45HRC)	ap ≤ 0.8D	55	Обороты	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,040	0,050	0,055	0,066	0,074
N	(<HB200)	ap ≤ 1D	160	Обороты	8490	6370	5100	4250	3190	2550
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,065	0,075	0,110	0,140

WH...F/WH...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12	16	20
H	(<55HRC)	ap ≤ 1D	120	Обороты	19110	9550	6370	4780	3820	3190	2390	1910
		ae ≤ 0.05D		Подача (мм на зуб)	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,056	0,065	0,076

WH...B/WH...F

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12	14	16
H	(<55HRC)	ap ≤ 0.03D	200	Обороты	31850	15920	10620	7960	6370	5310	4550	3980
		ae ≤ 0.03D		Подача (мм на зуб)	0,008	0,018	0,028	0,038	0,045	0,054	0,058	0,062

WI...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	16	20	25
S	TA	ap ≤ 1.5D	75 (60-90)	Обороты	1490	1195	955
		ae ≤ 0.1D		Подача (мм на зуб)	0,081	0,095	0,094
	TC	ap ≤ 1.5D	70 (60-80)	Обороты	1390	1115	890
		ae ≤ 0.1D		Подача (мм на зуб)	0,081	0,095	0,094
	TB	ap ≤ 1.5D	45 (40-60)	Обороты	895	715	570
		ae ≤ 0.1D		Подача (мм на зуб)	0,080	0,095	0,095

WI...F...R

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	16	20	25
S	TA	ap ≤ 0.3D	65 (50-80)	Обороты	1290	1035	830
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,080	0,090	0,089
	TC	ap ≤ 0.3D	60 (50-70)	Обороты	1195	955	765
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,079	0,090	0,089
	TB	ap ≤ 0.25D	40 (30-50)	Обороты	795	635	510
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,081	0,090	0,090

WM...F/WM...F...R/WM...F...M

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
M		ap ≤ 1D	100 (80-120)	Обороты	25000	15900	7960	5300	3980	3180	2650	1990	1590
		ae ≤ 0.1D		Подача (мм на зуб)	0,007	0,010	0,022	0,032	0,046	0,052	0,057	0,062	0,072

WM...F/WM...F...R

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
M		ap ≤ 0.1D	45 (35-55)	Обороты	14330	7165	3580	2390	1790	1430	1195	895	715
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,007	0,010	0,017	0,032	0,043	0,054	0,065	0,075	0,084

WM...B

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12	16	20
M		ap ≤ 0.2D	100 (80-120)	Обороты	25000	15900	7960	5300	3980	3180	2650	1990	1590
		ae ≤ 0.2D		Подача (мм на зуб)	0,006	0,015	0,032	0,052	0,070	0,085	0,106	0,131	0,160

WM...F...V

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12
M		ap ≤ 1D	100 (80-120)	Обороты	20000	15900	7960	5300	3980	3180	2650
		ae ≤ 0.1D		Подача (мм на зуб)	0,012	0,015	0,035	0,045	0,060	0,070	0,080

WM...F...V

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12
M		ap ≤ 0.3D	45 (35-55)	Обороты	14300	7160	3580	2390	1790	1400	1200
		ae ≤ 1D		Подача (мм на зуб)	0,006	0,009	0,015	0,031	0,042	0,054	0,063

WW...F...C

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
M		ap ≤ 1D	80 (60-100)	Обороты	15900	7960	5300	3980	3180	2650
		ae ≤ 0.5D		Подача (мм на зуб)	0,009	0,015	0,024	0,032	0,039	0,045

WW...F...C

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
M		60 (50-70)	Обороты	9550	4780	3180	2390	1900	1590
			Подача (мм на зуб)	0,013	0,018	0,028	0,040	0,046	0,055

WN...F

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12
N	(Si<12%)	150 (60-350)	Обороты	19000	16000	12000	10600	10000	9500	9300
			Подача (мм на зуб)	0,020	0,030	0,054	0,065	0,075	0,100	0,140
	< HB200)	150 (60-350)	Обороты	19000	16000	12000	10600	10000	9500	9300
			Подача (мм на зуб)	0,018	0,027	0,049	0,058	0,071	0,091	0,125

WN...F

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	1	2	4	6	8	10	12
N	(Si<12%)	150 (60-350)	Обороты	16000	12800	10000	9300	8750	8000	7450
			Подача (мм на зуб)	0,011	0,025	0,045	0,059	0,070	0,080	0,095
	< HB200)	150 (60-350)	Обороты	16000	12800	10000	9300	8750	8000	7450
			Подача (мм на зуб)	0,009	0,022	0,040	0,052	0,063	0,072	0,085

WN...F

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
N	(Si<12%)	150 (60-350)	Обороты	16000	12000	10600	10000	9500	9300
			Подача (мм на зуб)	0,024	0,044	0,052	0,060	0,081	0,111
	< HB200)	150 (60-350)	Обороты	16000	12000	10600	10000	9500	9300
			Подача (мм на зуб)	0,021	0,039	0,047	0,054	0,072	0,100

WN...F

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
N	(Si<12%)	150 (60-350)	Обороты	12800	10000	9300	8750	8000	7450
			Подача (мм на зуб)	0,020	0,036	0,047	0,056	0,064	0,076
	< HB200)	150 (60-350)	Обороты	12800	10000	9300	8750	8000	7450
			Подача (мм на зуб)	0,018	0,032	0,042	0,050	0,058	0,068

WN...F

Workpiece Material	(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	4	6	8	10	12
N	(Si<12%)	200 (120-350)	Обороты	16000	12000	10000	8000	6600
			Подача (мм на зуб)	0,023	0,038	0,05	0,070	0,095

WO...F...RI

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	16	20	25
S	TA	$ap \leq 1.5D$	100 (80-120)	Обороты	1990	1590	1270
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,095	0,095
	TC	$ap \leq 1.5D$	100 (80-120)	Обороты	1990	1590	1270
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,090	0,090
	TB	$ap \leq 1.5D$	80 (60-100)	Обороты	1590	1270	1020
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,090	0,090

WO...F...RI

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	16	20	25
S	TA	$ap \leq 1D$	80 (60-100)	Обороты	1590	1275	1020
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,095	0,095
	TC	$ap \leq 1D$	80 (60-100)	Обороты	1590	1275	1020
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,090	0,090
	TB	$ap \leq 1D$	50 (40-60)	Обороты	1095	875	700
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,080	0,090	0,090

WP...F/WP...F...C/WU...F/WU...F...C/WU...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	3	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1.5D$	200	Обороты	21230	15920	10620	7960	6370	5310	3980	3190
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,032	0,041	0,053	0,070	0,085	0,100	0,125	0,155
	(35-48HRC)	$ap \leq 1D$	150	Обороты	15920	11940	7960	5970	4780	3980	2990	2390
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,027	0,033	0,045	0,065	0,073	0,078	0,085	0,095
M		$ap \leq 1.5D$	150	Обороты	15920	11940	7960	5970	4780	3980	2990	2390
		$ap \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,033	0,037	0,048	0,068	0,079	0,090	0,100	0,114
K	(<32HRC)	$ap \leq 1.5D$	170	Обороты	18050	13540	9020	6770	5410	4510	3380	2710
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,030	0,037	0,053	0,064	0,074	0,085	0,101	0,114
	(35-45HRC)	$ap \leq 1D$	150	Обороты	15920	11940	7960	5970	4780	3980	2990	2390
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,027	0,035	0,050	0,061	0,070	0,080	0,095	0,107

WP...F/WP...F...C/WU...F/WU...F...C/WU...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	3	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1D$	80	Обороты	8490	6370	4250	3190	2550	2120	1590	1270
				Подача (мм на зуб)	0,031	0,048	0,057	0,067	0,077	0,090	0,134	0,171
	(35-48HRC)	$ap \leq 0.5D$	60	Обороты	6370	4780	3190	2390	1910	1590	1190	960
				Подача (мм на зуб)	0,026	0,038	0,047	0,052	0,063	0,075	0,104	0,128
M		$ap \leq 0.3D$	55	Обороты	5840	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,018	0,024	0,040	0,052	0,061	0,073	0,085	0,098
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.8D$	55	Обороты	5840	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
				Подача (мм на зуб)	0,024	0,034	0,048	0,055	0,065	0,078	0,094	0,106
	(35-45HRC)	$ap \leq 0.5D$	50	Обороты	5310	3980	2650	1990	1590	1330	1000	800
				Подача (мм на зуб)	0,021	0,029	0,045	0,050	0,061	0,073	0,087	0,100

WR...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	(<35HRC)	$ap \leq 0.2D$ $ae \leq 0.3D$	160	Обороты	12740	10190	8490	7280	6370	5660	5100	4630	4250
				Подача (мм на зуб)	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120
	(35-48HRC)	$ap \leq 0.15D$ $ae \leq 0.15D$	120	Обороты	9550	7640	6370	5460	4780	4250	3820	3470	3190
				Подача (мм на зуб)	0,032	0,042	0,052	0,058	0,065	0,072	0,080	0,088	0,096
M		$ap \leq 0.2D$ $ap \leq 0.2D$	110	Обороты	8760	7010	5840	5010	4380	3890	3500	3190	2920
				Подача (мм на зуб)	0,035	0,045	0,055	0,063	0,072	0,080	0,090	0,100	0,110
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.2D$ $ae \leq 0.2D$	140	Обороты	11150	8920	7430	6370	5570	4950	4460	4050	3720
				Подача (мм на зуб)	0,035	0,045	0,055	0,063	0,072	0,080	0,090	0,100	0,110
	(35-45HRC)	$ap \leq 0.1D$ $ae \leq 0.1D$	120	Обороты	9550	7640	6370	5460	4780	4250	3820	3470	3190
				Подача (мм на зуб)	0,032	0,042	0,052	0,060	0,070	0,076	0,085	0,095	0,105

WS...F/WS...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20	25
S	TA	$ap \leq 1.5D$ $ae \leq 0.1D$	75 (60-90)	Обороты	3980	2985	2390	1990	1490	1195	955
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,070	0,081	0,094	0,094
	TC	$ap \leq 1.5D$ $ae \leq 0.1D$	70 (60-80)	Обороты	3715	2785	2230	1855	1390	1115	890
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,094	0,096
	TB	$ap \leq 1.5D$ $ae \leq 0.1D$	45 (40-60)	Обороты	2390	1790	1430	1195	895	715	570
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,059	0,065	0,080	0,094	0,094

WS...F/WS...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16	20	25
S	TA	$ap \leq 0.3D$ $ae \leq 1D$	65 (50-80)	Обороты	3450	2585	2070	1725	1290	1035	830
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,070	0,080	0,089	0,090
	TC	$ap \leq 0.3D$ $ae \leq 1D$	60 (50-70)	Обороты	3185	2390	1910	1590	1195	955	765
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,065	0,079	0,089	0,090
	TB	$ap \leq 0.25D$ $ae \leq 1D$	40 (30-50)	Обороты	2120	1590	1270	1060	795	635	510
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,090	0,088

WS...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12	16
S	TA	$ap \leq 0.2D$ $ae \leq 0.3D$	75 (60-90)	Обороты	3980	2985	2390	1990	1490
				Подача (мм на зуб)	0,050	0,060	0,070	0,075	0,081
	TC	$ap \leq 0.2D$ $ae \leq 0.3D$	70 (60-80)	Обороты	3715	2785	2230	1860	1390
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080
	TB	$ap \leq 0.2D$ $ae \leq 0.3D$	45 (40-60)	Обороты	2390	1790	1430	1195	895
				Подача (мм на зуб)	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080

WS...F...RI

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20	25
S	TA	$ap \leq 1.5D$	85 (60-110)	Обороты	2705	2255	1690	1350	1080
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,070	0,080	0,095	0,095
	TC	$ap \leq 1.5D$	80 (60-100)	Обороты	2550	2120	1590	1275	1020
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,065	0,080	0,095	0,095
	TB	$ap \leq 1.5D$	50 (40-60)	Обороты	1590	1325	995	795	635
		$ae \leq 0.2D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,065	0,080	0,094	0,094

WS...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	10	12	16	20	25
S	TA	$ap \leq 0.3D$	75 (50-90)	Обороты	2390	1990	1490	1195	955
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,070	0,080	0,090	0,090
	TC	$ap \leq 0.3D$	70 (50-80)	Обороты	2230	1860	1390	1115	890
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,065	0,080	0,070	0,090
	TB	$ap \leq 0.25D$	50 (40-60)	Обороты	1590	1325	995	795	635
		$ae \leq 1D$		Подача (мм на зуб)	0,060	0,065	0,080	0,090	0,091

WT...F/WT...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	3	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 1.5D$	180	Обороты	19110	14330	9550	7170	5730	4780	3580	2870
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,028	0,036	0,048	0,065	0,080	0,090	0,120	0,150
	(35-48HRC)	$ap \leq 1D$	130	Обороты	13800	10350	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,022	0,028	0,040	0,060	0,068	0,072	0,079	0,089
M		$ap \leq 1.5D$	130	Обороты	13800	10350	6900	5180	4140	3450	2590	2070
		$ap \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,025	0,032	0,043	0,063	0,074	0,086	0,095	0,111
K	(<32HRC)	$ap \leq 1.5D$	160	Обороты	16990	12740	8490	6370	5100	4250	3190	2550
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,025	0,032	0,048	0,059	0,069	0,080	0,096	0,110
	(35-45HRC)	$ap \leq 1D$	140	Обороты	14860	11150	7430	5570	4460	3720	2790	2230
		$ae \leq 0.12D$		Подача (мм на зуб)	0,022	0,030	0,045	0,056	0,065	0,075	0,090	0,103

WT...F/WT...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	3	4	6	8	10	12	16	20
P	(<35HRC)	$ap \leq 0.8D$	80	Обороты	8490	6370	4250	3190	2550	2120	1590	1270
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,025	0,042	0,052	0,068	0,073	0,083	0,126	0,161
	(35-48HRC)	$ap \leq 0.3D$	60	Обороты	6370	4780	3190	2390	1910	1590	1190	960
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,020	0,032	0,043	0,048	0,058	0,069	0,097	0,120
M		$ap \leq 0.3D$	55	Обороты	5840	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,012	0,018	0,034	0,046	0,057	0,065	0,077	0,091
K	(<32HRC)	$ap \leq 0.5D$	55	Обороты	5840	4380	2920	2190	1750	1460	1100	880
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,018	0,029	0,043	0,050	0,060	0,068	0,086	0,097
	(35-45HRC)	$ap \leq 0.3D$	50	Обороты	5310	3980	2650	1990	1590	1330	1000	800
		$ae \leq 0.15D$		Подача (мм на зуб)	0,015	0,023	0,040	0,045	0,057	0,064	0,080	0,088

WX...F/WX...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
N	(Si>12%)	$ap \leq 1D$	200	Обороты	31850	15920	10620	7960	6370	5310
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,050	0,060	0,070	0,085	0,130
		$ap \leq 1.5D$	250	Обороты	39810	19900	13270	9950	7960	6640
				Подача (мм на зуб)	0,050	0,070	0,090	0,110	0,150	0,180

WX...F/WX...F...R

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
N	(Si>12%)	$ap \leq 0.5D$	180	Обороты	28660	14330	9550	7170	5730	4780
				Подача (мм на зуб)	0,020	0,040	0,050	0,060	0,070	0,090
		$ap \leq 0.5D$	200	Обороты	31850	15920	10620	7960	6370	5310
				Подача (мм на зуб)	0,030	0,045	0,065	0,087	0,110	0,150

WX...B

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
N	(Si>12%)	$ap \leq 0.3D$	200	Обороты	31850	15920	10620	7960	6370	5310
				Подача (мм на зуб)	0,032	0,045	0,060	0,080	0,110	0,130
		$ap \leq 0.5D$	250	Обороты	39810	19900	13270	9950	7960	6640
				Подача (мм на зуб)	0,035	0,050	0,070	0,090	0,120	0,150

WY...F

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12
N	CFRP	$ap \leq 2D$	140 (80-200)	Обороты	7430	5570	4460	3715
				Подача (мм на зуб)	0,005	0,007	0,008	0,008
	GFRP	$ap \leq 2D$	150 (100-200)	Обороты	7960	5970	4775	3980
				Подача (мм на зуб)	0,005	0,007	0,008	0,008

WY...F

Workpiece Material		(mm)	Vc m/min	Tool Diameter(mm)	6	8	10	12
N	CFRP	$ap \leq 1D$	120 (80-160)	Обороты	6370	4775	3820	3185
				Подача (мм на зуб)	0,003	0,005	0,007	0,008
	GFRP	$ap \leq 1D$	150 (100-200)	Обороты	7960	5970	4775	3980
				Подача (мм на зуб)	0,003	0,005	0,007	0,008

WZ...F/WZ...F...R

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	2	4	6	8	10	12
H	(<55HRC)	ap ≤ 1D	120	Обороты	19110	9550	6370	4780	3820	3190
		ae ≤ 0.05D		Подача (мм на зуб)	0,010	0,020	0,030	0,040	0,048	0,056
	(55–60HRC)	ap ≤ 0.7D	90	Обороты	15920	11940	7960	5970	4780	3980
		ae ≤ 0.03D		Подача (мм на зуб)	0,008	0,015	0,023	0,030	0,038	0,042

WZ...F...M

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	0.4	0.6	0.8	1	1.5	2
H	(<55HRC)	ap ≤ 0.7D	60	Обороты	47770	31850	23890	19110	12740	9550
		ae ≤ 0.08D		Подача (мм на зуб)	0,011	0014	0,017	0,023	0,028	0,033
	(55–60HRC)	ap ≤ 0.5D	50	Обороты	39810	26540	19900	15920	10620	7960
		ae ≤ 0.05D		Подача (мм на зуб)	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,035

WZ...F...M

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	0.4	0.6	0.8	1	1.5	2
H	(<55HRC)	ap ≤ 0.1D	35	Обороты	27870	18580	13930	11150	7430	5570
				Подача (мм на зуб)	0,008	0,011	0,014	0,020	0,025	0,030
	(55–60HRC)	ap ≤ 0.05D	30	Обороты	23890	15920	11940	9550	6370	4780
				Подача (мм на зуб)	0,009	0,012	0,016	0,022	0,027	0,032

WZ...B...M

Workpiece Material		(mm)	V _c m/min	Tool Diameter(mm)	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2
H	(<55HRC)	ap ≤ 0.03D	40	Обороты	31850	21230	15920	12740	10620	8490	6370
		ae ≤ 0.03D		Подача (мм на зуб)	0,018	0,021	0,024	0,026	0,030	0,035	0,045
	(55–60HRC)	ap ≤ 0.02D	35	Обороты	27870	18580	13930	11150	9290	7430	5570
		ae ≤ 0.02D		Подача (мм на зуб)	0,021	0,024	0,026	0,028	0,034	0,040	0,050

Официальный дистрибьютор в России ООО "Аврора"
avroratools21@gmail.com
avrora-tools.ru